

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria  
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50  
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

**AGROLAB Austria** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Stadtamt Schwanenstadt  
Stadtplatz 54  
4690 Schwanenstadt

Datum 19.12.2025  
Kundennr. 10001748

## PRÜFBERICHT

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Auftrag                        | <b>728178</b> Trinkwasseruntersuchung - Herbst |
| Analysennr.                    | <b>265346</b> Trinkwasser                      |
| Probeneingang                  | <b>28.11.2025</b>                              |
| Probenahme                     | <b>28.11.2025</b>                              |
| Probenehmer                    | <b>Agrolab Austria Stadjana Manojlovic</b>     |
| Probenahmestelle-Bezeichnung   | <b>Auslauf Probehahn</b>                       |
| Witterung vor der Probenahme   | <b>Trocken</b>                                 |
| Witterung während d.Probenahme | <b>Trocken</b>                                 |
| Bezeichnung Anlage             | <b>WV Stadtamt Schwanenstadt</b>               |
| Offizielle Entnahmestellenr.   | <b>01</b>                                      |
| Bezeichnung Entnahmestelle     | <b>Brunnen Winkl</b>                           |
| Angew. Wasseraufbereitungen    | <b>keine</b>                                   |
| Misch-oder Wechselwasser       | <b>NEIN</b>                                    |
| Rückschluß Qual.beim Verbrauch | <b>JA</b>                                      |
| Rückschluß auf Grundwasser     | <b>JA</b>                                      |

### Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

| Einheit  | Ergebnis | Best.-Gr.            | TWV<br>304/2001<br>Parameter<br>werte | TWV<br>304/2001<br>Indikator-<br>werte | Methode                    |
|--|----------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte der PSM</b> |          |                      |                                       |  |                            |
| Dimethachlor-desmethoxyethyl-Sulfons.<br>(CGA 369873) u)           | µg/l     | <b>0,038</b>         | 0,025                                 | 0,1                                    | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| <b>Unerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten (nrM)]</b>     |          |                      |                                       |  |                            |
| Metazachlor-Sulfonsäure (BH479-8) u)                               | µg/l     | <b>&lt;0,025 (+)</b> | 0,025                                 | 3 36)                                  | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |

36) Der Wert stellt einen "Aktionswert" dar, bei dessen Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind. Bei Überschreitung hat der Betreiber der Anlage die zuständige Behörde zu informieren.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGI II 304/2001

Das Zeichen "<...(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017)). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95% (Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

|                  |                                |  |
|------------------|--------------------------------|--|
| Messunsicherheit | Abweichende Bestimmungsmethode | Parameter  |
| 30%              |                                | Dimethachlor-desmethoxyethyl-Sulfons. (CGA 369873) |

**Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04**

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria  
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50  
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 19.12.2025  
Kundennr. 10001748

## PRÜFBERICHT

Auftrag **728178** Trinkwasseruntersuchung - Herbst  
Analysenr. **265346** Trinkwasser

### Untersuchung durch

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zillierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

### Methoden

DIN 38407-36 : 2014-09

## Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Prüfungen: 28.11.2025  
Ende der Prüfungen: 04.12.2025

*Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.*

*Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.*



**AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0**  
**Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "N" gekennzeichnet.